



远程温湿度记录仪 HT1系列

使用指南

尊敬的用户

您好!

感谢您购买并使用感迅物联HT1型远程温湿度记录仪，感迅物联全体员工竭诚为您提供优质的物联网产品和服务。请您在使用产品前，务必仔细阅读本说明手册，以便更好的使用设备和软件平台。


产品概述

该记录仪主要用于大棚、养殖、医药、食品仓储数据机房、配电间等场所；也可用于环保、气象、化工等需要对温湿度进行远程监测报警和记录的场所。


本产品开机自联网，无需手动配网等繁琐流程。温湿度数据监控，报警信息实时推送，用户可通过手机APP和Web物联网平台进行查看和数据下载备份。后端物联网大数据平台通过AI智能运算构建智能数据模型，为客户后期生产活动提供专业的定制服务。

产品介绍

产品尺寸:




侧视图



正视图

部件名称:



计量校正证书扫码下载



公司名称:徐州智恒达物联网技术有限公司

地址:江苏省徐州市云龙区绿地商务城蓝海OFFICE-D座

电话:0516-85858825

·自购买本产品之日算起,非人为故障保修一年 ·如有技术变动,恕不另行通知
·提供终身售后服务

4.进入设备添加页面后,可手动输入机身正面“设备ID”或扫描二维码添加设备到平台,对设备进行命名后完成添加。

注意事项

- 1.本设备为专业测量设备,严禁私自拆卸!
- 2.请将本产品至于中国移动手机信号覆盖良好区域内使用!
- 3.设备如需室外安装请务必注意防雨!
- 4.请勿使用非原装电池! 电池使用方向与标识方向必须一致!
- 5.传感器探头为高精度设备,请妥善使用,以免造成测量精度下降现象,使用注意方式如下:
 - a.请将传感器探头置于阴凉通风处,避免阳光直射造成探头外壳升温。否则将严重影响测量精度。
 - b.请勿将传感器探头置于空气激烈流动、温度剧烈变化、腐蚀性气体含量较大的场所中。

产品参数

产品名称: 远程温湿度记录仪

产品型号: HT1系列

测湿范围: 0~100%RH

测温范围: -40~90°C

测湿精度: (0-10%RH),±4%RH、(10-90%RH),
±2%RH、(90-100%RH),±4%RH


测温精度: ±0.2°C

适用环境: -20°C~60°C

电池容量: 4600mAh@4.2V

电源适配器要求: DC 5V 1A

安装方式:



使用说明

- 1.拿到设备后,将设备背面电池仓后盖打开,按照电池仓内部正负极方向标识(注意:两节电池正极朝向为同一侧),正确放入原装电池,设备将开机自启动。
- 2.打开微信,扫描下方二维码,关注“感迅物联”公众号,点击下方菜单栏中“我的产品”,可选择使用“手机APP下载”、“Web物联网平台”或“微信小程序”等方式进行设备管理。



- 3.应用程序安装完成之后点击计入,完成手机号验证注册后进入APP“首页”,点击右上角“+”图标进行设备添加。